



## DIN 7715-5

### Steffca Standard

#### Klasse P1

#### Klasse P2

#### Klasse P3

Mål i mm

Tolerance i mm

Tolerance i mm

Tolerance i mm

	0	til	1,6	± 0,20	± 0,20	± 0,40
>	1,6	til	4	± 0,20	± 0,30	± 0,40
>	4	til	6,3	± 0,20	± 0,40	± 0,50
>	6,3	til	10	± 0,30	± 0,50	± 0,60
>	10	til	25	± 0,30	± 0,60	± 0,80
>	25	til	40	± 0,40	± 0,80	± 1,00
>	40	til	63	± 0,50	± 1,00	± 1,50
>	63	til	100	± 0,60	± 1,20	± 2,00
>	100	til	160	± 0,80	± 1,40	± 2,50
>	160	til	250	± 1,00	± 1,60	± 3,00
>	250	til	400	± 1,60	± 2,50	± 5,00
				Tolerance i %	Tolerance i %	Tolerance i %
>	400			± 0,50	± 0,80	± 1,50